

Klassik-Linie

Steinaußenflächen



Sichtbeton



Sandbeton



Waschbeton

Ausblühungen - Sie brauchen nur ein wenig Geduld

Nachdem wir Ihren neuen Schrank aufgestellt haben, können Sie in einigen Fällen schon nach kurzer Zeit weiße Schleier auf dem Stein feststellen, die sogenannten "Ausblühungen". Eine vollkommen normale Erscheinung, die nach einiger Zeit wieder von selbst verschwindet. Die Ursache dieser Ausblühungen liegt im Material selber bzw. in einem seiner Grundstoffe: dem Kalk. Regnet es, kommt es zu einer chemischen Reaktion zwischen dem Kalk und Wasser. Doch die Kalblagerungen gehen so weg, wie sie gekommen sind: mit Wind und Wetter

Qualität und Langlebigkeit - darauf können Sie zählen

Alle unsere Steinschränke besitzen ein Betongehäuse aus einem Guss. Die allseitige Armierung erhöht die Haltbarkeit und die Lebensdauer nachhaltig. Dabei beträgt die Wandstärke bei Müllschränken ca. 4 cm und bei Container-Boxen 5-10 cm. Der von uns eingesetzte Beton (Mindestdruckfähigkeitsklasse C35/45, entsprechend DIN 1045) steht unter ständiger Überwachung unserer Güteschutzverbände.

Türaußenflächen



Feuerverzinktes Stahlblech
1-türig



Feuerverzinktes Stahlblech
2-türig



Feuerverzinktes Stahlblech
3-türig